

SOZi 《ご留意事項について》

商品について

- ・製品本体保証の対象となります(色の保証はございません)。
- ・セルフ素コート・クリア塗装仕上げのみで、着色塗装仕上げを施していないため、塗膜の変色・褪色保証対象外となります。
防汚機能・防藻・防カビ機能は発揮します。
- ・本製品は、1枚1枚の色味や模様の出方、風合いが異なります。
- ・色味・模様の出方・風合いの指定はお受けできかねます。また、色味・模様の出方・風合いについての返品・交換も致しかねます。
- ・色味・模様の出方・風合いの近い商品がまとめて納品される場合があります。
- ・補修塗料、シーリング材、釘、スチール出隅は本製品イメージ色の設定となります。
- ・同質出隅の角部は面取り加工を施し、本製品イメージ色で塗装仕上げをしております。
- ・雨水等の水掛かりでの雨染みは目立たないように処理をしておりますが、発生する場合があります。
乾燥すれば元に戻ります。本現象が事由での交換、補修は致しかねます。
- ・着色塗装仕上げを施していないため、製品外観に以下の現象が現れることがあります。品質上の問題はありません。
 - ① 製造上発生する外観模様、色のバラツキ、白い模様の偏り(板上側のみ、板下側のみなど)
 - ② 製造上発生するキズ、小さな穴、小さな凹み
 - ③ 製造上付着する色・サビ・筋状の痕・塗料塊
- ④ 初期(2~3ヵ月)・経年での色味の変化 初期(2~3ヵ月)は紫外線の影響で白っぽく変化する事があります。経年では黒っぽく変化する事があります。
SOZiは初期・経年での色味が変わることがあるため、JIS(A5422) 認証外品となります。

白い模様の偏り



外観模様




板毎の色のバラツキ



同質出隅 面取り部 塗料色



筋状の痕（横筋）



筋状の痕（縦筋）




筋状の痕（縦筋）



塗料塊（表面アップ）



色付着



色付着



初期（2～3ヵ月）変化




元



初期

経年変化



元



経年

※初期変化と経年変化とは、撮影状況の色の違いにより見え方が異なります。

施工上のご注意

- ・一枚一枚の色味や模様の出方、風合いが異なりますが、製造上色味や模様の出方、風合いの近い商品がかたよって出荷される場合があります。施工時に色味等のバランスを確認して配置をご検討の上、施工することをおすすめします。
- ・補修する面積は最小限としてください。補修塗料はイメージ色で調色していますので、補修面積が大きくなると違和感が生じます。



色味等のバランスを確認せずに配置した例



色味等のバランスを確認して配置した例